

Pereira, 10 de marzo de 2022

ANÓNIMO

Psanchezamaya@gmail.com
Pereira, Risaralda.

No. 12742



Asunto: Respondiendo a: Nombres*: . Radicado No.505 del 25 de Febrero del 2022

Cordial saludo,

La Dirección de Control Físico, en uso de sus facultades legales de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y protección sobre el espacio público en el Municipio de Pereira, se permite dar respuesta al PQRS No. 505 del 25 de febrero de 2022 en los siguientes términos:

Una vez analizada su solicitud por parte del personal técnico adscrito a esta dependencia, se realizó visita a la dirección aportada en la solicitud a fin de verificar los hechos encontrando lo siguiente:

En acompañamiento a la Policía Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 1801 de 2016, se realiza inspección ocular en la Avenida del Río entre calles 35 y 36, en la cual se evidenció lo siguiente: Se evidencia estructura en guadua con cubierta en plástico, ubicada sobre la zona verde de espacio público Av. del Río con calles 35 y 36 del Barrio Galán ocupando un área aproximada de 15 m2, por lo tanto se procedió a realizar el desmonte de la estructura que se encontraba ocupando indebidamente el espacio público, por parte de la Cuadrilla de reacción inmediata adscrita a esta dependencia, en apoyo técnico a la Policía Nacional.

Cabe resaltar que el material desmontado no es destruido por solicitud del responsable, con el compromiso de recoger las partes de la estructura y no volver a ocupar el espacio público.

Todo el procedimiento fue con consentimiento y conocimiento del infractor, identificado como Fernando Osorio. Se elabora el acta de visita como soporte de las actuaciones adelantadas

Cra. 7 No. 18-55 Pereira -Risaralda (+576) 3248000 www.pereira.gov.co

por la Dirección de Control Físico .

En los anteriores términos, damos respuesta a su solicitud desde las competencias que le asisten a este despacho, reiterando nuestra disposición de servirle.

Cordialmente,



ALVARO ARIAS VELEZ

Secretario (a) de Gobierno

Reviso : JUAN FELIPE LONDOÑO RUIZ-Auxiliar Administrativo ✓

Reviso : EDUIN ALBERTO GUZMAN FRANCO-Contratista ✓



WILFOR LOPEZ TORO

Director (a) Operativo (a) de Control Físico

Copia interna: - DIANA VANESSA BEDOYA VARGAS, CONTRATISTA

Proyectó y Elaboró: Maria Cristina Hernandez Londoño

Anexos: [Acta de desmonte No. 0155-2022 Av. del río con calle 36.pdf](#)